

# Release Änderungen

## **B0516**

Ta - Neues Fleetmapping Konzept

Ta - Telefonbuchaktualisierung

Ta - Statusnachrichten der Leitstelle wurden in der Modus-Wahl „Statusnachricht“ entfernt

Ta - Gruppenaufbauten in den Benutzerprofilen 3, 4, 7 und 8 deaktiviert (BRK)

Ta - Benutzerprofil 8 „normal/groß. Anz.“ durch „normal/Signleise“ ersetzt (PGA)

Ta - Lautstärke für Signaltöne am MRT erhöht

Ta - Neuer Signalton beim Eingang einer Statusmeldung

Te - Bundeseinheitliche Parameteranpassungen vorgenommen

Te - Automatische Tastensperre nach 30sec

(Die Funktion ist optional und muss über den Reiter „Autom. Tastensperre“ aktiviert werden)

Te - Sendeleistung im DMO-Betrieb auf 1,8W erhöht

Te - Neue OPTA Darstellung im Endgerät

Te - Neues Logo für Startbildschirm und Sichtschutz

Te - Im Menü wurde der Reiter „Netzauswahl“ hinzugefügt

Te - In den Einstellungen wurde der Reiter „Schriftgröße“ hinzugefügt

Te - In den Einstellungen wurde der Reiter „Scannen aktiv“ entfernt (BRK)

Te - Verbesserung der Batterie Ladezustandserkennung

Te - Statusmeldungen der Leitstelle um folgende Punkte erweitert (PGA)

H - zur Wache; d - positiv; u - Gerät prüfen

Gf - Das teilweise selbstständige Einschalten der Handfunkgeräte beim Laden wurde behoben

Gf - Ein Fehler im Zusammenspiel mit der BSI-Kartenversion 4.5 wurde behoben